

# Výměna tachografů

Výměna digitálu z I. generace na II. generaci	Cena bez DPH
Tachograf II. generace typ 4.1	15 800 Kč
Anténa DSRC	2 329 Kč
Kabeláž antény DSRC	754 Kč
Snímač tachografu	3 225 Kč
Ověření tachografu	5 780 Kč
Servisní výkon pracovníka	1 080 Kč
<b>Celková cena výměny</b>	<b>28 968 Kč</b>

Výměna digitálu II. generace z typu 4.0 na 4.1	Cena bez DPH
Tachograf II. generace typ 4.1	15 800 Kč
Snímač tachografu	3 225 Kč
Ověření tachografu	5 780 Kč
Servisní výkon pracovníka	1 080 Kč
<b>Celková cena výměny</b>	<b>25 885 Kč</b>

**Uvedené ceny se mohou lišit dle vozidel a počtu montáží.**

**Montáž je možná v naší firmě nebo u zákazníka dle individuální domluvy.**

Objednávky můžete uskutečnit na e-mailu: [tachografy@tomservice.cz](mailto:tachografy@tomservice.cz)  
nebo telefonicky: **+420 737 249 609 / +420 777 841 850.**

