

Výměna tachografů

Výměna digitálu z I. generace na II. generaci	Cena bez DPH
Tachograf II. generace typ 4.1	19 000 Kč
Anténa DSRC	2 700 Kč
Kabeláž antény DSRC	975 Kč
Snímač tachografu	3 750 Kč
Kryt antény	450 Kč
Ověření tachografu	5 780 Kč
Servisní výkon pracovníka	1 080 Kč
Celková cena výměny	33 735 Kč

Výměna digitálu II. generace z typu 4.0 na 4.1	Cena bez DPH
Tachograf II. generace typ 4.1	19 000 Kč
Snímač tachografu	3 750 Kč
Ověření tachografu	5 780 Kč
Servisní výkon pracovníka	1 080 Kč
Celková cena výměny	29 610 Kč

Uvedené ceny se mohou lišit dle vozidel a počtu montáží.

Montáž je možná v naší firmě nebo u zákazníka dle individuální domluvy.

Objednávky můžete uskutečnit na e-mailu: tachografy@tomservice.cz
nebo telefonicky: **+420 737 249 609 / +420 777 841 850.**

